Ford Kuga

VIN: WF0FXXWPMFLL59496 **2021**

Generat pe **2024-09-13 13:00**

Contor de parcurs

✓ Arată bine

Statut legal

✓ Arată bine

Daune

✓ Arată bine

+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări**:

+5

Iată ce am verificat:

Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală

necunoscută

Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**


- **România**
- **Italia**
- **Lituania**
- **Statele Unite ale Americii**
- **Danemarca**
- **Slovacia**
- **Cehia**
- **Canada**
- **Slovenia**
- **Suedia**
- **Finlanda**

Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 127.746 km
- 2 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2020-11	**10 km**
2024-08	**127.746 km**

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

Inspecție tehnică

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice

Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

Nu s-au găsit probleme

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?


Nu s-au găsit probleme
Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Emisii

Câte emisii de CO2 produc vehiculele din acest model/an?

Notă
Emisii CO2: C (155 g/km)

Emisii CO_2



Emisii CO_2 g/km

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

Notă
Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice

Producător
Ford

Model
Kuga

Variantă
Connect

Tip caroserie
SUV

An de fabricație
2021

An model
2020

Capacitate cilindrică
2 l

Putere motor
140 kW (188 cp)

Cutie de viteze
Automată

Nr. uși
3

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2020-11
Țară necunoscută

A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2020-11
Țară necunoscută

A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2024-08
Germania

A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

+31

Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**