CARVERTICAL

BMW X3

VIN: WBATX35010NC12704 | Diesel | 2018

Generat pe 17.05.2025, 05:34

Scanează ca să accesezi raportul complet

Odometru ✓ Arată bine

Statut legal ✓ Arată bine

Daune ✓ Arată bine

+31 **Surse de date**
Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Notă
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **11 țări:** +5

Iată ce am verificat:

Căutat drept furat ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furat în trecut ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**


- România
- Danemarca
- Statele Unite ale Americii
- Lituania
- Italia
- Cehia
- Ungaria
- Slovenia
- Slovacia
- Suedia
- Canada

Odometru

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 154.977 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 127.473 km
- 2 înregistrări ale kilometrajului



Kilometrajul tău — Kilometraj tipic pentru acest model

Înregistrările odometrului	
11.2018	**13 km**
02.2025	**154.977 km**

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

Inspecție tehnică periodică (ITP) A trecut 02.2025 **Italia** A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 02.2027

Casat ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).

Nu s-au găsit probleme

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

Nu s-au găsit probleme

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?

Notă


- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 82.524 RON
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 135.351 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru BMW X3 2018

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț	Prețul mediu	Cel mai mare preț
126.439 RON	135.351 RON	146.059 RON

Istoricul prețurilor pieței



Înregistrări de preț

12.2023	**82.524 RON**

Emisii


Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?


Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO_2

Emisii CO_2 g/km





Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

Notă
Verifică dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice

Producător
BMW

Model
X3

Descriere
X3 xDrive20d

Variantă
xDrive20d

Tip caroserie
SUV

An de fabricație
2018

Capacitate cilindrică
2 l

Putere motor
140 kW (188 cp)

Cuplu
400 Nm

Tip combustibil
Diesel

Cutie de viteze
Automată

Tip transmisie
Tracțiune integrală (AWD)

Culoare
Negru

Amplasarea volanului
Volan pe stânga

Nr. cilindri
4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

1AG
LARGER-CAPACITY FUEL TANK

1CA
SELECTION OF COP RELEVANT VEHICLES

1CB
CO2 CONTENT

205
STEPTRONIC TRANSMISSION

230
EU-SPECIFIC ADDITIONAL CONTENTS

25T
18"LT/ALY WHEELS V-SPOKE 618

2PA
LOCKING WHEEL BOLTS

2VB
TYRE PRESSURE INDICATOR

2VC
TYRE REPAIR KIT

3AT
ROOF RAILS ALUMINIUM SATINATED

3KA
ACOUSTIC COMFORT GLAZING

413
LUGGAGE-COMPARTMENT SEPARATING NET

420
SUN PROTECTION GLAZING

423
FLOOR MATS IN VELOUR

430
INTERIOR AND EXTERIOR MIRROR PACKAGE

431
INTERIOR REAR-VIEW MIRROR WITH AUTOMATIC ANTI-DAZZLE FUNCTION

493
STORAGE COMPARTMENT PACKAGE

494
SEAT HEATING FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

4K8
INT.T.FIN.OXI.MA.L.W.HI.T.F.PE.CH.

4UR
AMBIENT LIGHT

508
PARK DISTANCE CONTROL (PDC)

534
AUTOMATIC AIR CONDITIONING

548
SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING

552
ADAPTIVE LED HEADLIGHTS

5AC
AUTOM. HIGH-BEAM HEADLIGHTS CONTROL

5AV
ACTIVE GUARD

5DA
FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

609
NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL

650
CD PLAYER

6AC
INTELLIGENT EMERGENCY CALL

6AE
TELESERVICES

6AK
CONNECTEDDRIVE SERVICES

6AP
REMOTE SERVICES

6UH
TRAFFIC INFORMATION

7LC
MODEL ADVANTAGE

855
LANGUAGE VERSION ITALIAN

884
ITALIAN / ON-BOARD DOCUMENTATION

8KA
OIL SERVICE INTERVAL - 24 MONTHS/30,000 KM

8R9
REFRIGERANT

8TF
ACTIVE PEDESTRIANS SAFETY

925
SHIPPING PROTECTION PACKAGE

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

11.2018 **Țară necunoscută**

A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

02.2019 **Italia**

A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

12.2023 **Italia**

Proprietarul s-a schimbat

Țara (sau statul) a indicat locația geografică a unei schimbări sau reînnoiri documentate de proprietar. Te rugăm să reții că unele modificări pot fi formale, de exemplu, transferurile de la sfârșitul contractului de leasing sau situații similare.

12.2023 **Italia**

A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. În unele cazuri țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

02.2025 Italia

A fost verificat

A fost înregistrat un eveniment de inspecție tehnică (cunoscut și sub denumirea de ITP, test tehnic sau test de control al emisiilor). Pot fi incluse atât instanțe reușite, cât și eșuate.

+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**