CARVERTICAL



Renault Espace

Generat pe **09.03.2026**

VIN: **VF1RFC00553710023** | Combustibil: **Diesel** | Anul: **2015** | Tipul transmisiei: **Automată**

Scanează ca să accesezi raportul complet

Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 196.493 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Siguranță

Nu s-au găsit probleme

Rating de siguranță: 5 din 5 stele.

Emisii

Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO_2: 120 g/km.

Expunere la dezastre naturale

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de expunere la dezastre naturale.

+36

Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în **40 de țări**

Fotografii

Am găsit **18 fotografii** ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

12.2019













Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

Nu s-au găsit probleme
Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

- **Taxi** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- **Transport** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- **Închiriere** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- **Poliție** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- **Demo** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Vehicul pentru școala de șoferi ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Sumar
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**: +1

Iată ce am verificat:

Este căutat în prezent ca fiind furat? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

A fost furat în trecut? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.


Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

România Italia Cehia Slovacia Slovenia Ungaria Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

Sumar
- Ultimul kilometraj cunoscut: 196.493 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 209.880 km
- 16 înregistrări ale kilometrajului



Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Înregistrările odometrului	
10.2015	**11 km**
06.2016	**14.620 km**
08.2016	**29.841 km**
10.2016	**41.753 km**
03.2017	**60.703 km**
01.2018	**91.972 km**
07.2018	**110.191 km**
12.2018	**125.566 km**
07.2019	**151.058 km**

Înregistrările odometrului	
04.2020	**156.957 km**
09.2021	**170.117 km**
12.2021	**173.757 km**
01.2022	**174.657 km**
04.2022	**176.403 km**
06.2022	**178.628 km**
04.2024	**196.493 km**

Kilometraj estimat în prezent

Pe baza obiceiurilor recente de condus, kilometrajul actual poate fi **în jur de 240.783 km.** Kilometrajul real poate fi diferit — verifică odometrul mașinii pentru a afla valoarea reală.

Obiceiuri de condus		
10.2015 - 06.2016	**Condus normal**	**1.856 km/lună**
06.2016 - 07.2019	**Condus intensiv**	**3.639 km/lună**
07.2019 - 04.2024	**Condus normal**	**785 km/lună**

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

A trecut inspecția tehnică (ITP)? A trecut Înregistrare găsită pe 04.2024 **România** A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 04.2026

A fost casat? Nu s-a găsit nicio înregistrare

Asigurată? Asigurat Înregistrare găsită pe 03.2026 **România** Asigurare valabilă de la 05.2025 până la 05.2026

Programul recomandat de revizii

Pentru detalii complete despre reviziile din trecut și cele viitoare, consultă raportul în format digital.

Sumar
- Ultima revizie programată a avut loc acum 16.493 km – verifică ce lucrări ai fi putut fi fost necesare
- Pe baza kilometrajului înregistrat, următoarea revizie recomandată trebuie efectuată în 13.507 km

Următoarea revizie recomandată **la 210.000 km**

Ce lucrări ar trebui efectuate:

Timp aprox. de service 36 min.

Brațe și suprafețe de contact deflector de vânt trapă (Curățare) | Roți purtate (Demontare/remontare) | Filtru cabină (dacă este echipat) (Înlocuire) | Filtru cabină, spate (dacă este echipat) (Înlocuire) | +35 articole de service

Timp aprox. de service 60 min.

Filtru ulei de motor (Înlocuire) | Roți purtate (Demontare/remontare) | Filtru de combustibil (Golire) | +40 articole de service

Revizie recomandată anterior **la 180.000 km**

Ce lucrări ar fi trebuit efectuate:

Timp aprox. de service 36 min.

Brațe și suprafețe de contact deflector de vânt trapă (Curățare) | Roți purtate (Demontare/remontare) | Filtru cabină (dacă este echipat) (Înlocuire) | Filtru cabină, spate (dacă este echipat) (Înlocuire) | +35 articole de service

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Timp aprox. de service 60 min.

Filtru ulei de motor (Înlocuire) | Roți purtate (Demontare/remontare) | Filtru de combustibil (Golire) +40 articole de service

Timp aprox. de service 12 min.

Filtru de aer (Înlocuire) | Filtru de combustibil (Înlocuire)

Timp aprox. de service 30 min.

Ulei cutie de viteze cu dublu ambreiaj (DCT) (Scurgere/umplere) | Filtru(e) de ulei cutie de viteze cu dublu ambreiaj (DCT) (Înlocuire)

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.

Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață


Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 58.562 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.



Prețul de piață | Interval prețuri de piață | Preț de vânzare

Year	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
12.2019 Preț de vânzare **66.474 RON**			
2022	**76.066 RON**	66.812 RON	89.577 RON
2023	**74.193 RON**	63.849 RON	83.647 RON
2024	**64.185 RON**	51.995 RON	79.112 RON
2025	**59.642 RON**	43.724 RON	73.072 RON
2026	**58.562 RON**	42.808 RON	71.304 RON
2027	**52.688 RON**	38.514 RON	64.152 RON
2028	**47.420 RON**	34.662 RON	57.738 RON
2029	**42.677 RON**	31.197 RON	51.960 RON
2030	**38.412 RON**	28.079 RON	46.768 RON
2031	**34.570 RON**	25.272 RON	42.091 RON
2032	**31.111 RON**	22.739 RON	37.882 RON
2033	**28.003 RON**	20.467 RON	34.096 RON

Informații despre prețul de piață

Previziuni asupra tendințelor prețului
Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -52% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii


Am analizat cât de mult CO_2 produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

Sugestia carVertical
Acest vehicul are emisii scăzute. Poate se califică pentru taxe mai mici pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să vezi dacă se aplică reduceri.

Emisii CO_2

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Emisii CO_2 g/km



Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

Producător
Renault

Model
Espace

Descriere
Espace

Tip caroserie
Hatchback

An de fabricație
2015

Capacitate cilindrică
1,6 l

Putere motor
118 kW (158 cp / 160 PS)

Tip combustibil
Diesel

Cutie de viteze
Automată

Tip transmisie
Tracțiune față (FWD)

Culoare
Alb

Nr. uși
5

Nr. cilindri
4

Nr. viteze
6

Piața de destinație a modelului
EU

Echipare

Cum a fost primit de la producător

AIRBAG CANCEL DECONNEX AIRBAG PASS (AIRBDE)
Dezactivarea airbag-ului pasagerului

AUDIO CONNECTION COMPLEMENTARY OBJECT (SAN786)
Tip de conexiune audio disponibilă

BATTERY LEVEL TRACTION COMPLEMENTARY OBJECT (SAN972)
Clasificat ca obiect complementar (SAN972)

BATTERY POWER TRACTION WIHTOUT BATTERY ENERGY (SSCABA)
Vehiculul nu are baterie de susținere a energiei

BLIND SPOT DETECTION WITH DECTECTOR BLIND SPOT (DANGMO)
Cu sistem de detectare a unghiului mort

BODY REINFORCEMENT WITH PROTECTION IMPACT 03 (CHC03)
Include protecție împotriva impactului pentru siguranță sporită (CHC03)

CLIMATIC CONSTRAINT HOT COUNTRY WO CLIMAT CONST WARM COUN (SSCCPC)
Nu este proiectat pentru condiții de climă caldă

COMMERCIAL EVENT MANAGEMENT 3 COMPLEMENTARY OBJECT (SANF78)
Obiect complementar suplimentar

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT BASIC COMMERCIAL VERSION (VNOR)
Versiunea comercială de bază

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT 5 WO COMMERCIAL VERSION (VSNOR)
Nu există supliment de versiune comercială

CUSTOMIZED VERSION VERSION WITHOUT ADAPTATIO (SAN613)
Versiune vehicul fără adaptări specifice

DAYTIME RUNNING LIGHTS DAYTIME RUNNING LIGHTS 2 (FDIU2)
Lumini de funcționare pe timp de zi

DETECTOR SAFETY COMPLEMENTARY OBJECT (SAND96)
Detector de siguranță suplimentar inclus

DOCUMENTATION PERIOD DOCUMENTARY PERIOD 2014 (PE2014)
Perioada documentară este în 2014

DOCUMENTATION PHASE DOCUMENTATION PHASE 1 (PHAS1)
În prezent în faza 1 de documentare (PHAS1)

DRIVING MODE CONTROL MULTI EXPERIENCE 1 (MLEXP1)
Mod de experiență de conducere multiplă

DUST PROTECTION WITH DUST KIT (KITPOU)
Echipat cu kit de praf

ELECTRIC TOLL COLLECTION CONTEXT CRITERIOM (SAN816)
Sistem de colectare a taxelor de drum electrice inclus

EMERGENCY CALL AND BREAKDOWN WITHOUT CALL FONCTION (SSCALL)
Fără funcție de apel de urgență

EMISSION CONTROL STANDARD EMIS CONT EURO6B OBD IUPR (E06R)
Respectă standardele de control al emisiilor Euro 6B cu tehnologia OBD IUPR (E06R)

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

EMISSION REDUCTION SERVICE EMISSION REDUCTION SERV 1 (PREM01)
Include serviciul de reducere a emisiilor 1 (PREM01)

ENERGY SMART MANAGEMENT WITH ENERGY SMART MANAGEM (AVESM)
Include sistem inteligent de gestionare a energiei

ENGINE CAPACITY 1598 CM3 ENGINE CAPACITY (1598CC)
Capacitate cilindrică de 1598 centimetri cubi

ENGINE PRODUCTION DATE 2015-10-06 (2015-10-06)
Motorul a fost produs pe 6 octombrie 2015.

ENGINE PRODUCTION NUMBER C019066 (C019066)

ENGINE PRODUCTION PLANT (C) CLEON (FRANCE) (APV002_C)
Motor produs la uzina Cleon din Franța

ENGINE SUFFIX 452 INDEX (452)
Numărul index 452

ENGINE TYPE 1.6 DCI DIESEL ENGINE (R9M)
Propulsat de un motor diesel 1.6 DCI (R9M)

FIRE EXTINGUISHER COMPLEMENTARY OBJECT (SAN879)
Extinctor inclus ca accesoriu de siguranță

FIRST AID KIT CONTEXT CRITERIOM (SANA43)
Trusă de prim ajutor inclusă pentru situații de urgență

FORWARD EMERGENCY BRAKING ADV EM BRAKING URBAN 4 (AEBS04)
Sistem avansat de frânare de urgență pentru zonele urbane

FRONT AND REAR BODY CROSSMEMBER WIHTOUT CROSSMEMBER (SSRCAR)
Fără traversă

GEAR SHIFT INDICATOR WITH GEAR SHIFT INDICATOR (AVGSI)
Echipat cu indicator de schimbare a vitezelor

GEARBOX PRODUCTION NUMBER KKK00BD (KKK00BD)

GEARBOX PRODUCTION PLANT (K) MAGNA PT S.R.O. / KECHNEC (SLOVAKIA) (APV003_K)
Magna PT S.R.O. în Kechnec, Slovacia

GEARBOX SUFFIX 001 INDEX (001)
001 Index

GEARBOX TYPE 6-SPEED DUAL CLUTCH AUTOMATIC GEARBOX - FRONT WHEEL DRIVE (DW6)
Cutie de viteze automată cu dublu ambreiaj și 6 trepte pentru tracțiune față

HEAD UP DISPLAY (HUD) WITHOUT PRESTATION (SPRHMD)
Fără head-up display

HEATED STEERING WHEEL COMPLEMENTARY OBJECT (SANF38)
Obiect complementar pentru volan încălzit

HYBRID LEVEL MICRO HYBRID SSG (HYB01)
Echipat cu tehnologie micro hibridă (HYB01)

INTERIOR ILLUMINATION ATMOSPHERE LIGHT ROOM 1 (ECAMH1)
Iluminat interior cu efect de atmosferă în cameră

INVARIANT PROCESS SHEET MODEL MODEL ROUTING SHEET (XFC1MO)
Model de foaie de rutare pentru procesul de producție

LANE KEEP WITH LDW SYSTEM TYPE 1 (DLIGM1)
Echipat cu sistem de avertizare la părăsirea benzii de rulare

LIMITED EDITION ADDITIONAL DEFIN WITHOUT DEFINITION SUPPLE (SAN913)
Nu este clasificat ca ediție limitată suplimentară

MARKETING VERSION COMMERCIAL VERSION (VEC036)
Versiunea comercială a vehiculului

MISCELLANEOUS BENEFITS QUATRO LEATHER PRESTATION (SPRTQT)
Prestație din piele pentru diverse beneficii

NAVIGATION MAP MAPPING SUPERIOR (MAPSUP)
Sistem superior de cartografiere

NAVIGATION/SMARTPHONE IMITATION COMPLEMENTARY OBJECT (NOG72)
Imitarea navigării pe smartphone

PARKING ASSIST SYSTEM INTELLIGENT PARK SYS 06 (ITPK6)
Sistem inteligent de asistență la parcare

PARTICLE FILTER WITH PARTICLE FILTER (AVFAP)
Echipat cu un filtru de particule pentru emisii mai curate

PASSENGER COMPARTMENT THERMAL REQUIREMENT PASSENGER COMPARTMENT THERMAL REQUIREMENT 1 (THABT1)
Specificații privind cerințele termice în compartimentul pasagerilor

PERSONALIZATION INT TYPE G PERSONALIZATION TYPE G02 (PERG02)
Pachet de personalizare Tip G02

PLANT MARKING FOR COMPLEX START COMPLEMENTARY OBJECT (SAN589)
Marcarea instalației pentru procesul complex de pornire

POWER IN DIN HP / KW 118 KW POWER (118KW)
Putere de ieșire de 118 kilowați

PRELIMINARY FUEL FILTER WITHOUT EXTERNAL PUMP FILTER (SSFLEX)
Nu are filtru extern pentru pompa sistemului de alimentare cu combustibil (SSFLEX)

PRESTATION INITIALE PARIS COMPLEMENTARY OBJECT (SANG04)
Obiect complementar

PRICING COMPLEMENTARY OBJECT (NOH02)
Include obiecte opționale suplimentare fără costuri suplimentare

SECURITY DISTANCE GESTION SECUR DIST GEST 01 (DWGE01)
Sistem de gestionare a distanței de securitate

SIDE APPROACH WARNING SYS SIDE APPROACH WARNING SYS (RDLAT1)
Sistem de avertizare cu privire la apropierea de obiecte din lateral

SPEED GESTION OVER SPEED PREVENTION (AVOSP1)
Include funcție de prevenire a depășirii vitezei

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

STARTUP CRITERIA COMPLEMENTARY OBJECT (SAN58J)
Criterii pentru punerea în funcțiune a vehiculului

STOP AND START CONTEXT CRITERIOM (SAND64)
Incorporează un criteriu de context pentru sistemul de oprire și pornire (SAND64).

SUSPENSION CONTROL NON-CONTROLLED SUSPENSION (SUSNPI)
Sistemul de suspensie nu are control activ

TECHNICAL EVOLUTION D COMPLEMENTARY OBJECT (NOH16)
Obiect complementar

TECHNICAL EVOLUTION E COMPLEMENTARY OBJECT (NOH18)
Informații suplimentare privind obiectul complementar

TRACTION BATTERY SUFFIX CONTEXT CRITERION (SAN966)
Criteriu bazat pe context pentru bateria de tracțiune

TRACTION BATTERY TYPE WITHOUT BATTERY (SANBAT)
Baterie de tracțiune neincluse (SANBAT)

TYPE OF REFRIGERANT GAS DO NOT USE (1234YF)
Tipul de gaz refrigerant utilizat în vehicul

UNIVERSAL INTERCONNECT FUNCTION TCU VER 0 GEN 2 (TCU0G2)
TCU versiunea 0 Generația 2

UTILITY ADAPTATION COVER COMPLEMENTARY OBJECT (SAN664)
Acesta include un obiect utilitar complementar

VEHICLE LIGHT CONVERSION WO LIGHT ADAPTATION SVO (SANCML)
Nu există adaptări de lumini specifice pentru acest vehicul

VEHICLE MANUFACTURE DATE 2015-10-09 (2015-10-09)
Vehiculul a fost fabricat pe 9 octombrie 2015.

VEHICLE PRODUCTION NUMBER D018255 (D018255)

VEHICLE PRODUCTION PLANT (D) DOUAI (FRANCE) (APV001_D)
Amplasarea fabricii de producție a vehiculelor

VEHICLE TRACKING SYSTEM COMPLEMENTARY OBJECT (SAND41)
Obiect complementar

WATER PROTECTION WITH RAIN FORD RIVER KIT (KITPGR)
Are ploaie și kit de protecție pentru râul Ford

WHEEL DISC PROTECTION PROTECTIVE REAR BRAKE DIS (PRODIS)
Protecția discului de frână spate

WIRELESS PHONE CHARGE WO TELEPHONY ACCES REFIL (SREACT)
Fără funcție de încărcare wireless a telefonului

Siguranță

Am verificat dacă acest vehicul are rechemări din partea producătorului și care este ratingul său de siguranță.

Sugestia carVertical
Acest vehicul are un rating ridicat de siguranță. Întreținerea corespunzătoare și regulată va menține standardul ridicat de siguranță.

Rating de siguranță

★★★★★ **Siguranță de 5 stele**

Performanță generală excelentă la protecția împotriva accidentelor și bine echipat cu tehnologie amplă și robustă de evitare a accidentelor

EURO NCAP FOR SAFER CARS

82% Ocupant adult

89% Copil ocupant

70% Utilizatori vulnerabili ai drumurilor

80% Asistență de siguranță

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

10.2015 Țară necunoscută

Fabricat
Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

12.2019 România

Scos la vânzare
O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

04.2020 România

Înmatriculat
O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

04.2022 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

04.2024 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

05.2025 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: **14.05.2025** Până la: **13.05.2026**

+36 **Surse de date**
Am verificat 1000+ de surse de date în **40 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Verificări de bază pentru orice mașină:

- [ ] **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**
  Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
  - [ ] Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
  - [ ] Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
  - [ ] Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- [ ] **Cere istoricul de service și de mentenanță**
  Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
  - [ ] Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
  - [ ] Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
  - [ ] Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- [ ] **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**
  Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:
  - [ ] Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
  - [ ] Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
  - [ ] Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- [ ] **Fă un test de conducere**
  Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performață, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
  - [ ] Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
  - [ ] Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
  - [ ] Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort
- [ ] **Compară cu mașini similare**
  Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:
  - [ ] Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
  - [ ] Compară prețurile
  - [ ] Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
  - [ ] Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.