CARVERTICAL

BMW 525 5' F10 LCI

Generat pe **21.03.2026**

VIN: **WBA5C91020G673909** | Combustibil: **Diesel** | Anul: **2016** | Tipul transmisiei: **Automată**

Scanează ca să accesezi raportul complet

Daune
⚠ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială
✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși
✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 182.327 km.

Verificare statut juridic
✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt
✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Expunere la dezastre naturale
✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de expunere la dezastre naturale.

+44 **Surse de date**
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

Nu s-au găsit probleme
Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

- **Taxi** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- **Transport** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- **Închiriere** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- **Poliție** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- **Demo** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- **Vehicul pentru școala de șoferi** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Sumar
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**: +1

Iată ce am verificat:

- **Este căutat în prezent ca fiind furat?** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- **A fost furat în trecut?** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare — Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

România | Italia | Slovenia | Cehia | Ungaria | Slovacia | Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 182.327 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 219.389 km
- 24 de înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului	
03.2016	**15 km**
05.2016	**5.755 km**
11.2016	**27.244 km**
02.2017	**28.343 km**
06.2017	**28.505 km**
12.2017	**35.381 km**
03.2018	**41.209 km**
10.2018	**50.202 km**
11.2018	**52.517 km**
03.2019	**54.806 km**
12.2019	**63.179 km**
07.2020	**80.585 km**
11.2020	**85.512 km**

Înregistrările odometrului	
03.2021	**91.955 km**
04.2021	**95.170 km**
12.2021	**109.752 km**
02.2022	**113.541 km**
03.2022	**116.904 km**
12.2022	**133.202 km**
04.2023	**138.249 km**
08.2023	**145.225 km**
12.2023	**149.393 km**
09.2024	**175.026 km**
12.2024	**182.327 km**

Kilometraj estimat în prezent

Pe baza obiceiurilor recente de condus, kilometrajul actual poate fi **în jur de 211.540 km.** Kilometrajul real poate fi diferit — verifică odometrul mașinii pentru a afla valoarea reală.

Obiceiuri de condus		
03.2016 - 11.2016	**Condus intensiv**	**3.337 km/lună**
11.2016 - 06.2017	**Condus limitat**	**178 km/lună**
06.2017 - 12.2019	**Condus normal**	**1.139 km/lună**
12.2019 - 07.2020	**Condus intensiv**	**2.452 km/lună**
07.2020 - 12.2023	**Condus normal**	**1.651 km/lună**
12.2023 - 12.2024	**Condus intensiv**	**2.700 km/lună**

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Legal

A trecut inspecția tehnică (ITP)? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

A fost casat? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Asigurată? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Atenție
Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul



11.2016 Germania

Evaluare

O estimare a costurilor anterioare de reparație

0 RON – 2.000 RON

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare
Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.

Nu s-au găsit probleme
Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.


Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Sumar
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 77.064 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.



Year	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2024	**88.566 RON**	61.946 RON	114.921 RON
2025	**75.629 RON**	51.484 RON	100.660 RON
2026	**77.064 RON**	52.752 RON	102.446 RON
2027	**75.834 RON**	51.908 RON	100.809 RON
2028	**66.243 RON**	45.344 RON	88.059 RON
2029	**58.604 RON**	40.116 RON	77.908 RON
2030	**54.716 RON**	37.456 RON	72.735 RON
2031	**50.955 RON**	34.882 RON	67.736 RON
2032	**45.599 RON**	31.213 RON	60.617 RON
2033	**30.571 RON**	20.924 RON	40.641 RON

Informații despre prețul de piață

Previziuni asupra tendințelor prețului
Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -60% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Scăderea prețului & perioada propice cumpărării
Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2033, când vehiculul împlinește 17 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.

Momentul optim de vânzare
Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2032 sau a vârstei de 16 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Identificare și specificații tehnice

Producător
BMW

Model
525

Descriere
525d

Variantă
5' F10 LCI

Tip caroserie
Sedan

An de fabricație
2016

Capacitate cilindrică
2 l

Putere motor
160 kW (215 cp / 218 PS)

Cuplu
450 Nm

Tip combustibil
Diesel

Cutie de viteze
Automată

Tip transmisie
Tracțiune integrală (AWD)

Culoare
Albastru

Nr. uși
4

Amplasarea volanului
Volan pe stânga

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles
S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP

S01CB CO2 equipment
Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO_2 pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01CC Auto start/stop function
Oprește și repornește automat motorul

S01CD Brake Energy Regeneration
Folosește energia de frânare pentru regenerare

S0230 Extra package, EU-speciifc
Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE

S0258 Tyres with runflat properties
Echipate cu anvelope Runflat

S02TB Sport automatic gearbox
Cutie de viteze automată sport

S02VB Tyre pressure display
Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S02W4 BMW LA wheel, multi spoke 455

S0302 Alarm system
Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0322 Comfort access
Acces confortabil

S0323 Soft-Close-Automatic doors
Ușile cu închidere automată închide ușor, cu un efort minim.

S03AC Trailer coupling
Include un dispozitiv de cuplare pentru remorcare

S03AG Reversing camera
Cameră de marșarier

S0403 Glass roof, electrical
Este dotat cu un acoperiș electric din sticlă, care asigură lumină naturală și o senzație de aer liber

S0423 Floor mats velours
Covorașe din velur furnizate

S0428 Warning triangle and first aid kit
Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0430 Interior/outside mirror with auto dip
Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0431 Interior mirror with automatic-dip
Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0459 Seat adjustment, electric, with memory
Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S0464 Ski bag
Geantă pentru schiuri

S0465 Through-loading system
Facilitează transportul obiectelor lungi

S0488 Lumbar support, driver and passenger
Suport lombar pentru șofer și pasager

S0494 Seat heating driver/passenger
Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04U2 Driving experience switch incl. ECO PRO
Comutator pentru moduri de conducere cu opțiunea ECO PRO

S04UR Ambient interior light
Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitaclu

S0502 Headlight cleaning system
Dotat cu un sistem de curățare a farurilor pentru a asigura vizibilitatea în condiții de murdărie

S0508 Park Distance Control (PDC)
Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

S0524 Adaptive Headlights
Faruri care se adaptează la condițiile de conducere

S0534 Automatic air conditioning
Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0536 Auxiliary heating
Mașina este echipată cu încălzire auxiliară.

S0548 Kilometre speedo
Vitezometru montat

S0575 Additional 12V sockets
Prize suplimentare de 12 V

S05A1 LED fog lights
Farurile de ceață cu LED asigură o vizibilitate sporită în condiții de ceață.

S05AC High-beam assistant
Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AL Active Protection
Este echipat cu sistemul Active Protection pentru o siguranță sporită

S05AT Driving Assistant Plus
Asistent la conducere Plus

S0609 Navigation system Professional
Dotat cu sistemul de navigație Professional pentru asistență de navigație precisă și detaliată

S0610 Head-up display
Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S0676 HiFi speaker system
Bucurați-vă de un sunet de înaltă calitate cu sistemul de difuzoare Hi-Fi instalat în mașină.

S0698 Area-Code 2 for DVD
Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

S06AC Intelligent Emergency Call
Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06AE Teleservices
Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AK Connected Drive Services
Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06AM Real-Time Traffic Information
Oferă informații în timp real despre trafic

S06AN Concierge Services
Oferă asistență personalizată

S06AP Remote Services
Permite accesarea serviciilor de la distanță

S06AR Internet
Conexiune la internet

S06NS Comfort telephony w/ enhanced Smartphone
Sistem telefonic cu integrare pentru smartphone

S06WA Instrument panel with extended scope
Tabloul de bord are o suprafață mai mare pentru o afișare îmbunătățită a informațiilor

S0710 M leather steering wheel
Volan din piele M

S0775 Headlining anthracite
Cap de serie în culoarea antracit

S07A2 Innovation pack II
Pachetul de inovare II

S07S2 Luxury Line
Include dotări specifice gamei de lux

S07XP Navigation package Connected Drive
Include un pachet de navigație pentru Connected Drive

S0801 National version Germany
Această versiune este concepută special pentru Germania și include funcții specifice acestei țări.

S0851 Language version German
Setările de limbă sunt în germană

S0877 Omission of non-combined operation
Omisiune privind funcționarea necombinată

S0879 On-board literature, German
Se livrează cu documentație în limba germană

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km
Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08S2 Coding, alarm signal
Programare personalizată pentru funcționalitățile semnalelor de alarmă

S08TF Active pedestrian protection
Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S08TH Road sign detection
Detectarea semnelor rutiere

S0XEW Indiv. fine wood sen light brown

SA105 105 Ah AGM battery
Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 105 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

SLEDE Leather equipment
Tapițerie din piele

Cronologie

S-au găsit 7 înregistrări

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

03.2016 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

03.2016 Țară necunoscută

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

11.2016 Germania

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

11.2016 Germania

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

06.2017 Țările de Jos

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

12.2019 Țările de Jos

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

12.2019 Țările de Jos

Proprietarul s-a schimbat

O schimbare de proprietar sau o actualizare a documentației a fost înregistrată pentru acest vehicul. Unele modificări pot fi formale, cum ar fi transferul de proprietate de la finalul unui contract de leasing.

+44

Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- [ ] **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**

  Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
  - [ ] Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
  - [ ] Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

- [ ] **Cere istoricul de service și de mentenanță**

  Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
  - [ ] Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
  - [ ] Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

- [ ] **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**

  Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

  - [ ] Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
  - [ ] Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
  - [ ] Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

- [ ] **Fă un test de conducere**

  Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performață, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
  - [ ] Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
  - [ ] Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

- [ ] **Compară cu mașini similare**

  Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
  - [ ] Compară prețurile
  - [ ] Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
  - [ ] Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.